



INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Ensembles Bose® CineMate® GS de série II et Bose® CineMate de série II

DÉTAILS :

Nous rappelons de notre propre initiative le module Acoustimass® des ensembles Bose CineMate GS de série II et Bose CineMate de série II distribués dans les pays où la tension des prises murales est supérieure ou égale à 220 volts. Si vous avez acquis un ensemble Bose CineMate GS de série II ou CineMate de série II avant le 12 septembre 2012, et que vous l'utilisez dans un pays où la tension des prises murales est supérieure ou égale à 220 volts, alors votre ensemble est concerné par ce rappel. Nous rappelons ces ensembles en raison du fait qu'un composant du module Acoustimass pourrait être défectueux et présenter un risque de feu potentiel s'il est utilisé à ces tensions.

CESSEZ D'UTILISER VOTRE ENSEMBLE CINEMATE GS DE SÉRIE II OU CINEMATE DE SÉRIE II, ET DÉBRANCHEZ LA PRISE IMMÉDIATEMENT.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Contactez [Bose/distributeur](#) en vous rendant à l'adresse www.bose.eu/safety ou appelez directement 800-2-7973 afin d'obtenir la confirmation que votre ensemble est bien concerné par ce rappel, et pour prendre connaissance des modalités de renvoi de votre module Acoustimass. Nous réparerons ou remplacerons votre module Acoustimass gratuitement.